hansgrohe

DE Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN assembly instructions
IT Istruzioni per Installazione
ES Instrucciones de montaje
NL Handleiding
DK Monteringsvejledning
PT Manual de Instalación
PL Instrukcja montażu
CS Montážní návod
SK Montážny návod
ZH 组装说明
RU Инструкция по монтажу
HU Szerelési útmutató
FI Asennusohje
SV Monteringsanvisning
LT Montavimo instrukcijos
HR Uputstva za instalaciju
TR Montaj kılavuzu
RO Instrucțiuni de montare
EL Οδηγία συναρμολόγησης
SL Navodila za montažo
ET Paigaldusjuhend
LV Montāžas instrukcija
SR Uputstvo za montažu
NO Montasjeveiledning
BG Инструкция за употреба
SQ Udhëzime rreth montimit
AR تعليمات التجميع



Crometta 1jet
26331400



Crometta Vario
26330400



Crometta 1jet
26331400



Crometta Vario
26330400

P	**max. 0,6 MPa 6 bar**	**0,1 - 0,4 MPa 1 - 4 bar**
T	**max. 60 °C**	**< 50 °C**



Crometta 1jet 26331400



Crometta Vario 26330400





	P-IX	DVGW	SVGW	ACS	WRAS	NF	KIWA
26331400	P-IX 28841/IB						X
26330400	P-IX 28842/IB						X

Crometta 1jet
26331400

Crometta Vario
26330400













hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

11/2016
9.01174.01